

ETS-T41
ETS-T41D
ETS-T41D-ARGB

ETS-T41

CPU COOLER

User's Manual

Thank you for choosing our product! This printed user manual provides content in 7 languages (Chinese Simplified, Chinese Traditional, English, French, German, Japanese, and Korean). ENERMAX's official website also offers an electronic version of the installation manual with translations in 14 languages: Chinese Simplified, Chinese Traditional, English, French, German, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Polish, Russian, Spanish, Thai and Turkish.

Please scan the QR code to download, or visit the ETS-T41 English product webpage and download it from the Download section:

ETS-T41
<https://www.enermax.com/en/products/ets-t41-cpu-air-cooler>
ETS-T41 Digital
<https://www.enermax.com/en/products/ets-t41-digital-cpu-air-cooler>
ETS-T41 Digital ARGB
<https://www.enermax.com/en/products/ets-t41-digital-rgb-cpu-air-cooler>



ETS-T41



ETS-T41 Digital




ETS-T41 Digital ARGB




Part List


A Cooler x 1




B Fan x 2 (Front Fan & Rear Fan)




C Intel Back Plate x 1




D Intel Stand-off x 4




E Mounting Plate x 2




F Intel Screw x 4



G AMD Stand-off x 4




H AMD Screw x 4



I Fan Clip x 4




J Thermal Grease x 1




Intel Installation

Step 1-1




- TR** Arka plakadaki kayan parçaları CPU soket deliklerine göre hizalayın.
- ID** Sejajarkan bagian geser pada pelat belakang sesuai dengan lubang soket CPU.
- IT** Allineare i pezzi scorrevoli sulla piastra posteriore in base ai fori del socket della CPU.
- ES** Alinee las piezas deslizantes de la placa posterior de acuerdo con los orificios del zócalo de la CPU.
- PL** Dopasuj elementy przesuwne na płycie tylnej do otworów gniazda procesora.
- RU** Установите подвижные элементы на крепежной пластине в соответствии с отверстиями процессорного гнезда.
- TH** จัดแนวชิ้นส่วนเลื่อนบนแผ่นด้านหลังให้ตรงกับรูซ็อกเก็ต CPU

Step 1-3



- TR** Intel arka plakasını anakartın arkasına takın ve ara parçalarını anakartın önüne sabitleyin, ardından vidaları kullanarak braketleri ara parçalara sabitleyin.
- ID** Pasang pelat belakang pada bagian belakang motherboard, pasang spacer di bagian depan, lalu kencangkan braket ke spacer menggunakan sekrup.
- IT** Installare la piastra posteriore Intel sul retro della scheda madre e fissare i distanziali alla parte anteriore della scheda madre, quindi fissare la staffa ai distanziali utilizzando le viti.
- ES** Instale la placa posterior de Intel en la parte posterior de la placa base y asegure los separadores a la parte frontal de dicha placa. A continuación, fije el soporte a los separadores mediante tornillos.
- PL** Zainstaluj płytę tylną Intel z tyłu płyty głównej i przymocuj kolki dystansowe do przodu płyty głównej, a następnie przymocuj wspornik do kołków dystansowych za pomocą śrub.
- RU** Установите крепежную пластину Intel на заднюю часть материнской платы и прикрепите распорки к передней части. Затем прикрепите кронштейн к распорке.
- TH** ติดตั้งแผ่นหลังของ Intel เข้ากับด้านหลังของเมนบอร์ด และยึดเสานัดไว้ที่ด้านหน้าของเมนบอร์ด จากนั้นยึดขาที่ยึดเข้ากับเสานัดโดยใช้สกรู


Step 1-2



- TR** Koruyucu filmi arka plakadan çıkarın.
- ID** Lepaskan lapisan pelindung dari pelat belakang.
- IT** Rimuovere la pellicola protettiva dalla piastra posteriore.
- ES** Retire la película protectora de la placa posterior.
- PL** Usuń folię ochronną z płyty tylnej.
- RU** Снимите защитную пленку с крепежной пластины.
- TH** ถอดฟิล์มป้องกันออกจากแผ่นด้านหลัง


AMD Installation

Step 1-1




- TR** Orijinal AMD plastik braketini çıkarın.
- ID** Lepaskan braket plastik AMD asli.
- IT** Rimuovere la staffa in plastica AMD originale.
- ES** Retire el soporte de plástico original de AMD.
- PL** Usuń oryginalny plastikowy wspornik AMD.
- RU** Пожалуйста, снимите оригинальный пластиковый кронштейн AMD.
- TH** ถอดโครงยึดพลาสติก AMD เดิมออก

Step 1-2




- TR** Ayraçları anakartın ön tarafına takın, ardından vidaları kullanarak braketleri ayraçlara sabitleyin.
- ID** Pasang penahan pada bagian depan motherboard, lalu kencangkan braket ke penahan menggunakan sekrup.
- IT** Fissare i distanziali alla parte anteriore della scheda madre, quindi fissare la staffa ai distanziali utilizzando le viti.
- ES** Acople los separadores a la parte frontal de la placa base y, a continuación, fije el soporte a los separadores mediante tornillos.
- PL** Przymocuj wsporniki do przodu płyty głównej, a następnie przymocuj wspornik do kółków dystansowych za pomocą śrub.
- RU** Прикрепите распорки к передней части материнской платы, а затем закрепите кронштейн на распорках с помощью винтов.
- TH** ติดเสารัดที่ด้านหน้าของเมนบอร์ด จากนั้นขันสกรูยึดเข้ากับเสารัด

Step 2




- TR** Fan klipslerini çıkartın ve fanları her iki taraftan ayırın.
- ID** Lepaskan klip kipas dan pisahkan kipas dari kedua sisi.
- IT** Rimuovere i fermagli della ventola e staccare le ventole da entrambi i lati.
- ES** Retire las abrazaderas de los ventiladores y desmonte estos de ambos lados.
- PL** Zdejmij zaciski wentylatora i odłącz wentylatory z obu stron.
- RU** Снимите фиксаторы вентиляторов и извлеките вентиляторы с обеих сторон.
- TH** ถอดคลิป์ยึดพัดลมออกและถอดพัดลมออกจากทั้งสองด้าน

Step 3



- TR** Termal gresi dağıtıcı ile CPU yüzeyine eşit olarak uygulayın. Koruyucu parçayı çıkarın filmi soğutucu tabanından çıkarın.
- ID** Oleskan thermal pasta secara merata ke seluruh permukaan CPU. Lepaskan film pelindung dari dasar cooler.
- IT** Applicare omogeneamente la pasta termica sulla superficie della CPU con la spatola. Rimuovere la pellicola protettiva dalla base del dissipatore.
- ES** Aplique la pasta térmica de forma uniforme sobre la superficie de la CPU con el espátula. Elimine la película protectora de la base del refrigerador.
- PL** Naniesie równo szpachelką pastę termoprzewodzącą na powierzchnię CPU. Zdjąć folię ochronną z podstawy chłodzenia.
- RU** Нанесите термопасту равномерно на поверхность процессора. Пожалуйста, удалите защитную пленку с охлаждающей пластины.
- TH** ทาจารวะนำความร้อนอย่างสม่ำเสมอทั่วพื้นผิว CPU ลอกฟิล์มป้องกันออกจากฐานของตัวระบายความร้อน


Step 4



- TR** Hafif bir direnç hissedene kadar vidaları dikkatlice sıkın.
- ID** Kencangkan sekrup dengan hari-hati sampai anda merasa tidak bisa memutarinya.
- IT** Stringere attentamente le viti finché non si avverte una leggera resistenza.
- ES** Apriete los tornillos con cuidado hasta que note un poco de resistencia.
- PL** Ostrożnie dokręcaj śruby, aż do wycucia lekkiego oporu.
- RU** Установите кулер на процессоре, затем закрепите винты.
- TH** ขันสกรูให้แน่นอย่างระมัดระวังจนกระทั่งรู้สึกถึงแรงต้านเล็กน้อย

Step 5


*ETS-T41



- TR** Fanı soğutucuya takın. Bir fanın 4-pin güç konektörünü fan soketine bağlayın. Diğer fanın 4 pinli güç konektörünü anakarta bağlayın.
- ID** Pasang kembali kipas ke heatsink. Hubungkan konektor daya 4-pin dari satu kipas ke soket kipas. Hubungkan konektor daya 4-pin dari kipas lainnya ke motherboard.
- IT** Reinstallare la ventola sul dissipatore di calore. Collegare il connettore di alimentazione a 4 pin di una ventola al socket della ventola. Collegare il connettore di alimentazione a 4 pin dell'altra ventola alla scheda madre.
- ES** Vuelva a instalar el ventilador en el disipador de calor. Enchufe el conector de alimentación de 4 contactos de un ventilador en el zócalo del ventilador. Conecte el conector de alimentación de 4 contactos del otro ventilador en la placa base.
- PL** Zainstaluj ponownie wentylator na radiatorze. Podłącz 4-pinowe złącze zasilania jednego wentylatora do gniazda wentylatora. Podłącz 4-pinowe złącze zasilania drugiego wentylatora do płyty głównej.
- RU** Установите вентилятор на радиатор. Подключите 4-контактный разъем питания одного вентилятора к гнезду вентилятора. Подключите 4-контактный разъем питания другого вентилятора к материнской плате.
- TH** ติดตั้งพัดลมเข้ากับแผงระบายความร้อนอีกครั้ง เชื่อมต่อขั้วต่อไฟ 4 พินของพัดลมตัวหนึ่งเข้ากับซ็อกเก็ตพัดลม เชื่อมต่อขั้วต่อไฟ 4 พินของพัดลมอีกตัวหนึ่งเข้ากับเมนบอร์ด

Step 5


*ETS-T41D



- TR** Fanı soğutucuya takın. Bir fanın 4-pin güç konektörünü fan soketine bağlayın. Diğer fanın 4 pinli güç konektörünü anakarta bağlayın. Soğutucunun 9 pinli USB konektörünü anakarta bağlayın.
- ID** Pasang kembali kipas ke unit pendingin. Hubungkan konektor daya 4-pin dari satu kipas ke soket kipas. Hubungkan konektor daya 4-pin dari kipas lainnya ke motherboard. Hubungkan konektor USB 9-pin dari unit pendingin ke motherboard.
- IT** Reinstallare la ventola sul dissipatore di calore. Collegare il connettore di alimentazione a 4 pin di una ventola al socket della ventola. Collegare il connettore di alimentazione a 4 pin dell'altra ventola alla scheda madre. Collegare il connettore USB a 9 pin del dissipatore di calore alla scheda madre.
- ES** Vuelva a instalar el ventilador en el disipador de calor. Enchufe el conector de alimentación de 4 contactos de un ventilador en el zócalo del ventilador. Enchufe el conector de alimentación de 4 contactos del disipador de calor en la placa base.
- PL** Zainstaluj ponownie wentylator na radiatorze. Podłącz 4-pinowe złącze zasilania jednego wentylatora do gniazda wentylatora. Podłącz 4-pinowe złącze zasilania drugiego wentylatora do płyty głównej. Podłącz 9-pinowe złącze USB radiatora do płyty głównej.
- RU** Установите вентилятор на радиатор. Подключите 4-контактный разъем питания одного вентилятора к гнезду вентилятора. Подключите 4-контактный разъем питания другого вентилятора к материнской плате. Подключите 9-контактный разъем USB радиатора к материнской плате.
- TH** ติดตั้งพัดลมเข้ากับฮีตซิงก์อีกครั้ง เชื่อมต่อขั้วต่อไฟ 4 พินของพัดลมตัวหนึ่งเข้ากับซ็อกเก็ตพัดลม เชื่อมต่อขั้วต่อไฟ 4 พินของพัดลมอีกตัวหนึ่งเข้ากับเมนบอร์ด เชื่อมต่อขั้วต่อ USB 9 พินของฮีตซิงก์เข้ากับเมนบอร์ด

Step 5

*ETS-T41D-ARGB



- TR** Fanı tekrar soğutucuya takın. Bir fanın 4 pinli güç konektörünü fan soketine bağlayın, ardından diğer fanın güç konektörünü anakarta bağlayın. Soğutucunun 9 pinli USB konektörünü anakarta bağlayın. Fanın 3 pinli ARGB konektörünü ARGB soketine bağlayın, ardından ARGB senkronizasyon kablosunu anakarta bağlayın.
- ID** Pasang kembali kipas ke unit pendingin. Hubungkan konektor daya 4-pin dari satu kipas ke soket kipas, lalu hubungkan konektor daya kipas lainnya ke motherboard. Hubungkan konektor USB 9-pin dari unit pendingin ke motherboard. Hubungkan konektor ARGB 3-pin dari kipas ke soket ARGB, lalu hubungkan kabel sinkronisasi ARGB ke motherboard.
- IT** Reinstallare la ventola sul dissipatore di calore. Collegare il connettore di alimentazione a 4 pin di una ventola al socket della ventola, quindi collegare il connettore di alimentazione dell'altra ventola alla scheda madre. Collegare il connettore USB a 9 pin del dissipatore di calore alla scheda madre. Collegare il connettore ARGB a 3 pin della ventola al socket ARGB, quindi collegare il cavo di sincronizzazione ARGB alla scheda madre.
- ES** Vuelva a instalar el ventilador en el disipador de calor. Enchufe el conector de alimentación de 4 contactos de un ventilador en el zócalo del ventilador y, a continuación, enchufe el conector de alimentación del otro ventilador en la placa base. Enchufe el conector USB de 9 contactos del disipador de calor en la placa base. Enchufe el conector ARGB de 3 contactos del ventilador en el zócalo ARGB y, a continuación, conecte el cable de sincronización ARGB en la placa base.
- PL** Zainstaluj ponownie wentylator do radiatora. Podłącz 4-pinowe złącze zasilania jednego wentylatora do gniazda wentylatora, a następnie podłącz złącze zasilania drugiego wentylatora do płyty głównej. Podłącz 9-pinowe złącze USB radiatora do płyty głównej. Podłącz 3-pinowe złącze ARGB wentylatora do gniazda ARGB, a następnie podłącz kabel synchronizacji ARGB do płyty głównej.
- RU** Установите вентилятор на радиатор. Подключите 4-контактный разъем питания одного вентилятора к гнезду вентилятора. Подключите 9-контактный разъем USB радиатора к материнской плате. Подключите 3-контактный разъем ARGB вентилятора к разъему ARGB, а затем подключите кабель синхронизации ARGB к материнской плате.
- TH** ติดตั้งพัดลมเข้ากับฮีตซิงก์อีกครั้ง ติดตั้งขั้วต่อไฟ 4 พินของพัดลมตัวหนึ่งเข้ากับซ็อกเก็ตพัดลม จากนั้นเชื่อมต่อขั้วต่อไฟ 9 พินของพัดลมตัวหนึ่งเข้ากับเมนบอร์ด เชื่อมต่อขั้วต่อไฟ 9 พินของฮีตซิงก์เข้ากับเมนบอร์ด เชื่อมต่อขั้วต่อไฟ 3 พินของพัดลมเข้ากับซ็อกเก็ต ARGB จากนั้นเชื่อมต่อสายเคเบิลซิงค์ ARGB เข้ากับเมนบอร์ด

ENERMAX Tuner Software User Manual



- TR** Lütfen <https://www.enermax.com/en/faq/category/enermax-tuner-software> adresine gidin veya QR kodunu tarayarak ENERMAX Tuner yazılımını indirin ve kurun.
- ID** Silakan kunjungi <https://www.enermax.com/en/faq/category/enermax-tuner-software> atau pindai kode QR untuk mengunduh dan menginstal perangkat lunak ENERMAX Tuner.
- IT** Andare al sito <https://www.enermax.com/en/faq/category/enermax-tuner-software> o eseguire la scansione del codice QR per scaricare e installare il software ENERMAX Tuner.
- ES** Vaya a <https://www.enermax.com/en/faq/category/enermax-tuner-software> o escanee el código QR para descargar e instalar el software ENERMAX Tuner.
- PL** Przejdź do <https://www.enermax.com/en/faq/category/enermax-tuner-software> lub zeskanuj kod QR, aby pobrać i zainstalować oprogramowanie ENERMAX Tuner.
- RU** Перейдите по ссылке <https://www.enermax.com/en/faq/category/enermax-tuner-software> или отсканируйте QR код, чтобы загрузить и установить программу ENERMAX Tuner.
- TH** ไปที่ <https://www.enermax.com/en/faq/category/enermax-tuner-software> หรือสแกน QR เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟต์แวร์ ENERMAX Tuner