



ETS-TD60D

ETS-TD60D
ETS-TD60D-ARGB
CPU COOLER

User's Manual

Thank you for choosing our product! This printed user manual provides content in 7 languages (Chinese Simplified, Chinese Traditional, English, French, German, Japanese, and Korean). ENERMAX's official website also offers an electronic version of the installation manual with translations in 14 languages: Chinese Simplified, Chinese Traditional, English, French, German, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Polish, Russian, Spanish, Thai and Turkish.

Please scan the QR code to download, or visit the ETS-TD60 Digital English product webpage and download it from the Download section:

ETS-TD60 Digital
<https://www.enermax.com/en/products/ets-td60-digital-cpu-air-cooler>
ETS-TD60 Digital ARGB
<https://www.enermax.com/en/products/ets-td60-digital-argb-cpu-air-cooler>



ETS-TD60 Digital




ETS-TD60 Digital ARGB

Part List

- A** Cooler x 1
- B** Fan x 2
- C** Intel Back Plate x 1
- D** Intel Position Screw x 4
- E** Washer x 4
- F** Intel Mounting Plate x 2
- G** Stand-off x 4
- H** Nut x 4
- I** AMD Mounting Plate x 2
- J** AMD Mounting Screw x 4
- K** Fan Clip x 4
- L** Intel Screw x 4
- M** Thermal Grease x 1


Notice: Actual specifications/ product parts may vary according to different regions or countries.

Intel Installation



- TR** Vidaları anakart üzerine sabitleyin. Braketi somunlar yardımıyla vidalara sabitleyin.
- ID** Kencangkan sekrup pada motherboard. Kencangkan braket pada sekrup menggunakan mur.
- IT** Fissare le viti alla scheda madre. Fissare la staffa alle viti utilizzando i dadi.
- ES** Asegure los tornillos a la placa base. Fije el soporte a los tornillos con tuercas.
- PL** Przykręć śruby do płyty głównej. Przymocuj wspornik do śrub za pomocą nakrętek.
- RU** Закрепите винты на материнской плате. Закрепите кронштейн на винтах с помощью гаек.
- TH** ขันสกรูเข้ากับเมนบอร์ด ขันสกรูยึดเข้ากับสกรูโดยใช้สกรู

Step 1-1 *For Intel LGA1700/1851/115x/1200 Installation



- TR** CPU vidalarını arka plakadaki uygun deliklere yerleştirin. Ardından konum vidalarını sabitlemek için puları kullanın.
- ID** Masukkan sekrup CPU ke lubang yang tepat pada pelat belakang. Kemudian gunakan ring untuk mengencangkan sekrup posisi.
- IT** Inserire le viti della CPU nei fori appropriati sulla piastra posteriore. Quindi, utilizzare le rondelle per fissare le viti di posizione.
- ES** Inserte los tornillos de la CPU en los orificios adecuados de la placa posterior. A continuación, use las arandelas para fijar los tornillos de posición.
- PL** Włóż śruby procesora do odpowiednich otworów w płycie tylnej. Następnie za pomocą podkładek przymocuj śruby pozycjonujące.
- RU** Вставьте винты процессора в соответствующие отверстия на крепежной пластине. Затем зафиксируйте винты с помощью шайб.
- TH** ใส่สกรู CPU ลงในรูที่ถูกต้องบนแผ่นด้านหลัง จากนั้นใช้แหวนรองเพื่อยึดสกรูให้เข้าที่


ENERMAX Tuner Software User Manual



ENERMAX Tuner Software


- TR** Lütfen <https://www.enermax.com/en/faq/category/enermax-tuner-software> adresine gidin veya QR kodunu tarayarak ENERMAX Tuner yazılımını indirin ve kurun.
- ID** Silakan kunjungi <https://www.enermax.com/en/faq/category/enermax-tuner-software> atau pindai kode QR untuk mengunduh dan menginstal perangkat lunak ENERMAX Tuner.
- IT** Andare al sito <https://www.enermax.com/en/faq/category/enermax-tuner-software> o eseguire la scansione del codice QR per scaricare e installare il software ENERMAX Tuner.
- ES** Vaya a <https://www.enermax.com/en/faq/category/enermax-tuner-software> o escanee el código QR para descargar e instalar el software ENERMAX Tuner.
- PL** Przejdź do <https://www.enermax.com/en/faq/category/enermax-tuner-software> lub zeskanuj kod QR, aby pobrać i zainstalować oprogramowanie ENERMAX Tuner.
- RU** Перейдите по ссылке <https://www.enermax.com/en/faq/category/enermax-tuner-software> или отсканируйте QR-код, чтобы загрузить и установить программу ENERMAX Tuner.
- TH** ไปดูที่ <https://www.enermax.com/en/faq/category/enermax-tuner-software> หรือสแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟต์แวร์ ENERMAX Tuner

Step 1-2 *For Intel LGA1700/1851/115x/1200 Installation



- TR** Arka plakayı anakartın arkasına takın. Standoff'ları anakartın önüne sabitleyin ve Intel montaj plakasını somun kullanarak standoff'lara sabitleyin.
- ID** Pasang pelat belakang ke bagian belakang motherboard. Amankan penahan ke bagian depan motherboard dan kencangkan pelat pemasangan Intel ke penahan menggunakan mur.
- IT** Fissare la piastra posteriore al retro della scheda madre. Fissare i distanziali alla parte anteriore della scheda madre e fissare la piastra di montaggio Intel ai distanziali utilizzando i dadi.
- ES** Acople la placa posterior a la parte posterior de la placa base. Asegure los separadores en la parte frontal de la placa base y fije la placa de montaje de Intel en los separadores con tuercas.
- PL** Przymocuj płytę tylną do tyłu płyty głównej. Przymocuj kołki dystansowe do przodu płyty głównej i przymocuj płytę montażową Intel do kołków dystansowych za pomocą nakrętek.
- RU** Прикрепите крепежную пластину к задней части материнской платы. Прикрепите стойки к передней части материнской платы и закрепите монтажную плату Intel на стойках с помощью гаек.
- TH** ติดแผ่นด้านหลังเข้ากับด้านหลังของเมนบอร์ด ยึดสแตนด์ออฟไว้ที่ด้านหน้าของเมนบอร์ด และยึดแผ่นยึด Intel เข้ากับสแตนด์ออฟโดยใช้สกรู


AMD Installation



- TR** Orijinal AMD plastik braketi çıkarın.
- ID** Lepaskan braket plastik AMD asli.
- IT** Rimuovere la staffa in plastica AMD originale.
- ES** Retire el soporte de plástico original de AMD.
- PL** Usuń oryginalny plastikowy wspornik AMD.
- RU** Пожалуйста, снимите оригинальный пластиковый кронштейн AMD.
- TH** ถอดโครงยึดพลาสติก AMD เดิมออก




Step 1-2




- TR** Ayraçları anakartın ön tarafına takın, ardından vidaları kullanarak braketleri ayraçlara sabitleyin.
- ID** Pasang penahan pada bagian depan motherboard, lalu kencangkan braket ke penahan menggunakan sekrup.
- IT** Fissare i distanziali alla parte anteriore della scheda madre, quindi fissare la staffa ai distanziali utilizzando le viti.
- ES** Acople los separadores a la parte frontal de la placa base y, a continuación, fije el soporte a los separadores mediante tornillos.
- PL** Przymocuj wsporniki do przodu płyty głównej, a następnie przymocuj wspornik do kołków dystansowych za pomocą śrub.
- RU** Прикрепите распорки к передней части материнской платы, а затем закрепите кронштейн на распорках с помощью винтов.
- TH** ติดเสาหนีตึ๊ดด้านหน้าของเมนบอร์ด จากนั้นขันสกรูยึดเข้ากับเสาหนีตึ๊ด

Step 2




- TR** Fan kablosunun klipsini çıkarın ve fanı çıkarın.
- ID** Lepaskan klip kabel kipas dan keluarkan kipas.
- IT** Rimuovere il fermaglio del cavo della ventola ed estrarre la ventola.
- ES** Retire la abrazadera clip del cable del ventilador y extraiga el ventilador.
- PL** Zdejmij zacisk kabla wentylatora i wyjmij wentylator.
- RU** Снимите зажим кабеля вентилятора и выньте вентилятор.
- TH** ถอดคลิปที่คล้องสายเคเบิ้ลของพัดลมออกแล้วนำพัดลมออก

Step 3




- TR** Termal gresi dağıtıcı ile CPU yüzeyine eşit olarak uygulayın. Koruyucu parçayı çıkarın filmi soğutucu tabanından çıkarın.
- ID** Oleskan thermal pasta secara merata ke seluruh permukaan CPU. Lepaskan film pelindung dari dasar cooler.
- IT** Applicare omogeneamente la pasta termica sulla superficie della CPU con la spatola. Rimuovere la pellicola protettiva dalla base del dissipatore.
- ES** Aplique la pasta térmica de forma uniforme sobre la superficie de la CPU con el espátula. Elimine la película protectora de la base del refrigerador.
- PL** Nanieś równo szpachelką pastę termoprzewodzącą na powierzchnię CPU. Zdejmij folię ochronną z podstawy chłodzenia.
- RU** Нанесите термопасту равномерно на поверхность процессора. Пожалуйста, удалите защитную пленку с охлаждающей пластины.
- TH** ทาจาระวะระบายความร้อนอย่างสม่ำเสมอทั่วพื้นผิว CPU ออกฟิล์มป้องกันออกจากฐานของตัวระบายความร้อน

Step 4




- TR** Hafif bir direnç hissedene kadar vidaları dikkatlice sıkın.
- ID** Kencangkan sekrup dengan hari-hati sampai anda merasa tidak bisa memutarinya.
- IT** Stringere attentamente le viti finché non si avverte una leggera resistenza.
- ES** Apriete los tornillos con cuidado hasta que note un poco de resistencia.
- PL** Ostrożnie dokręcaj śruby, aż do wycucia lekkiego oporu.
- RU** Установите кулер на процессоре, затем закрепите винты.
- TH** ขันสกรูทั้งหมดอย่างระมัดระวังจนกระทั่งรู้สึกถึงแรงต้านเล็กน้อย

Step 5 *ETS-T60D



- TR** Fani soğutucuya takın. Bir fanın 4-pin güç konektörünü fan soketine bağlayın. Diğer fanın 4 pinli güç konektörünü anakarta bağlayın. Soğutucunun 9 pinli USB konektörünü anakarta bağlayın.
- ID** Pasang kembali kipas ke unit pendingin. Hubungkan konektor daya 4-pin dari satu kipas ke soket kipas. Hubungkan konektor daya 4-pin dari kipas lainnya ke motherboard. Hubungkan konektor USB 9-pin dari unit pendingin ke motherboard.
- IT** Reinstallare la ventola sul dissipatore di calore. Collegare il connettore di alimentazione a 4 pin di una ventola al socket della ventola. Collegare il connettore di alimentazione a 4 pin dell'altra ventola alla scheda madre. Collegare il connettore USB a 9 pin del dissipatore di calore alla scheda madre.
- ES** Vuelva a instalar el ventilador en el disipador de calor. Enchufe el conector de alimentación de 4 contactos de un ventilador en el zócalo del ventilador. Enchufe el conector de alimentación de 4 contactos del otro ventilador en la placa base. Enchufe el conector USB de 9 contactos del disipador de calor a la placa base.
- PL** Zainstaluj ponownie wentylator na radiatorze. Podłącz 4-pinowe złącze zasilania jednego wentylatora do gniazda wentylatora. Podłącz 4-pinowe złącze zasilania drugiego wentylatora do płyty głównej. Podłącz 9-pinowe złącze USB radiatora do płyty głównej.
- RU** Установите вентилятор на радиатор. Подключите 4-контактный разъем питания одного вентилятора к гнезду вентилятора. Подключите 4-контактный разъем питания другого вентилятора к материнской плате. Подключите 9-контактный разъем USB radiatora к материнской плате.
- TH** ติดตั้งพัดลมเข้ากับฮีตซิงก์อีกครั้ง เชื่อมต่อขั้วต่อไฟ 4 พินของพัดลมตัวหนึ่งเข้ากับช่องกักพัดลม เชื่อมต่อขั้วต่อไฟ 4 พินของพัดลมอีกตัวหนึ่งเข้ากับเมนบอร์ด เชื่อมต่อขั้วต่อ USB 9 พินของฮีตซิงก์เข้ากับเมนบอร์ด

Step 5 *ETS-T60D-ARGB



- TR** Fani tekrar soğutucuya takın. Bir fanın 4 pinli güç konektörünü fan soketine bağlayın, ardından diğer fanın güç konektörünü anakarta bağlayın. Soğutucunun 9 pinli USB konektörünü anakarta bağlayın. Fanın 3 pinli ARGB konektörünü ARGB soketine bağlayın, ardından ARGB senkronizasyon kablosunu anakarta bağlayın.
- ID** Pasang kembali kipas ke unit pendingin. Hubungkan konektor daya 4-pin dari satu kipas ke soket kipas, lalu hubungkan konektor daya 4-pin dari kipas lainnya ke motherboard. Hubungkan konektor USB 9-pin dari unit pendingin ke motherboard. Hubungkan konektor ARGB 3-pin dari kipas ke soket ARGB, lalu hubungkan kabel sinkronisasi ARGB ke motherboard.
- IT** Reinstallare la ventola sul dissipatore di calore. Collegare il connettore di alimentazione a 4 pin di una ventola al socket della ventola, quindi collegare il connettore di alimentazione dell'altra ventola alla scheda madre. Collegare il connettore USB a 9 pin del dissipatore di calore alla scheda madre. Collegare il connettore ARGB a 3 pin della ventola al socket ARGB, quindi collegare il cavo di sincronizzazione ARGB alla scheda madre.
- ES** Vuelva a instalar el ventilador en el disipador de calor. Enchufe el conector de alimentación de 4 contactos de un ventilador en el zócalo del ventilador y, a continuación, enchufe el conector de alimentación del otro ventilador en la placa base. Enchufe el conector USB de 9 contactos del disipador de calor en la placa base. Enchufe el conector ARGB de 3 contactos del ventilador en el zócalo ARGB y, a continuación, conecte el cable de sincronización ARGB en la placa base.
- PL** Zainstaluj ponownie wentylator do radiatora. Podłącz 4-pinowe złącze zasilania jednego wentylatora do gniazda wentylatora, a następnie podłącz złącze zasilania drugiego wentylatora do płyty głównej. Podłącz 9-pinowe złącze USB radiatora do płyty głównej. Podłącz 3-pinowe złącze ARGB wentylatora do gniazda ARGB, a następnie podłącz kabel synchronizacji ARGB do płyty głównej.
- RU** Установите вентилятор на радиатор. Подключите 4-контактный разъем питания одного вентилятора к гнезду вентилятора. Подключите 4-контактный разъем питания другого вентилятора к материнской плате. Подключите 9-контактный разъем USB radiatora к материнской плате. Подключите 3-контактный разъем ARGB вентилятора к разъему ARGB, а затем подключите кабель синхронизации ARGB к материнской плате.
- TH** ติดตั้งพัดลมเข้ากับฮีตซิงก์อีกครั้ง ต่อขั้วต่อไฟ 4 พินของพัดลมตัวหนึ่งเข้ากับช่องกักพัดลม จากนั้นต่อขั้วต่อไฟของพัดลมอีกตัวเข้ากับเมนบอร์ด ต่อขั้วต่อ USB 9 พินของฮีตซิงก์เข้ากับเมนบอร์ด ต่อขั้วต่อ ARGB 3 พินของพัดลมเข้ากับช่องเก็บไฟ ARGB จากนั้นต่อสายเคเบิ้ลซิงค์ ARGB เข้ากับเมนบอร์ด