



LIQMAX II 120S

ALL-IN-ONE LIQUID CPU COOLER



ELC-LMR120S-BS

2 Years Warranty

User's Manual

Index

Limited Warranty	1
Specification	3
Part list	4
Intel Installation	5
AMD Installation	17

Limited Warranty

Please read this limited warranty carefully. Warranty is subject to void under following criteria:

1. The serial number label or warranty seal is defaced, modified, or removed.
2. Taking apart of the product and/or modification of any component or cable without ENERMAX's written authorization.
3. Ignoring connector's faulty-insertion-prevention design by attaching a connector to a device under incorrect orientation.
4. Damage caused by natural phenomena or uncontrollable forces, such as lightning, flooding, fire, earthquake, or misuse, abuse, negligence, accident, wear and tear, mishandling, misapplication.

This ENERMAX Technology Corporation product is warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of two (2) years from the date of purchase. ENERMAX Technology Corporation agrees to repair or replace the product, at its own option and at no charge, if, during the warranty period, it is returned to nearest ENERMAX Technology Corporation subsidiary/agent with all shipping charges prepaid and if inspection reveals that the product is defective. Please present the proof of purchase for requesting RMA. Charges for removing or installing the product are excluded under the terms of this warranty agreement. This warranty shall not apply to any product, which has been subject to connection to a faulty power source, alteration, negligence, or accident, or to any product, which has been installed other than in accordance with these instructions. In no event shall ENERMAX Technology Corporation, or its subsidiaries, or agents be liable for damages for a breach of warranty in an amount exceeding the purchase price of this product.

If you are uncertain whether or not your ENERMAX liquid cooler is defective, please contact your dealer/reseller for support!

Web Site: <http://www.enermax.com>

E-mail: enermax@enermax.com.tw

ENERMAX Technology Corporation, 15F-2, No. 888, Jing-Guo Road, Taoyuan City (330), Taiwan (R.O.C.), Tel. +886-3-316-1675, Fax. +886-3-346-6640

©2014 ENERMAX Technology Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without prior notice. Actual product and accessories may differ from illustrations. Omissions and printing errors excepted. Content of delivery might differ in different countries or areas. Some trademarks may be claimed as the property of others. Reproduction in any manner without the written permission of ENERMAX is strictly forbidden.

Warranty & Support information For Australia

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage.

You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. Please read the above limited warranty. This warranty is valid only for the ENERMAX products distributed by authorized dealer(s) in Australia.

Please contact ENERMAX for warranty and support information.

ENERMAX Technology Corporation

15F-2, No. 888, Jing-Guo Road, Taoyuan City (330), Taiwan (R.O.C.)

Tel. +886-3-316-1675

Web Site: <http://www.enermax.com>

E-mail: enermax@enermax.com.tw

This ENERMAX liquid cooler is warranted to be free from defects in material and workmanship for period starts in two(2) years. ENERMAX Technology Corporation agrees to repair or replace the product, at its own option and at no charge, if during the warranty period, it is returned to nearest ENERMAX Technology Corporation subsidiary/agent with all shipping charges prepaid and bearing a return merchandise authorization (RMA) number, and if inspection reveals that the product is defective. Charges for removing or installing the product are excluded under the terms of this warranty agreement. This warranty shall not apply to any product, which has been subject to connection to a faulty power source, alteration, negligence, or accident, or to any product, which has been installed other than in accordance with these instructions. In no event shall ENERMAX Technology Corporation, or its subsidiaries, or agents be liable for damages for a breach of warranty in an amount exceeding the purchase price of this product!

Unless stated in the manual, the standard product warranty period is described in two(2) years. If the goods is found defective within the period of warranty from the date of purchase, please contact ENERMAX or your purchased retail shop/agent.


Please note that proof of purchase would be required when request the RMA.

Specification

Model		ELC-LMR120S-BS
Cold Plate	Material	Copper
Pump	Bearing	Ceramic Bearing
	MTBF	50,000 hrs
	Motor Speed	2700 rpm \pm 10 %
	Rated Voltage	12 V
	Rated Current	0.3 A
Radiator	Dimension	154 x 120 x 27 mm
	Material	Aluminum
Tube	Material	Rubber
	Length	300 mm
Weight (w/o fan)		589 g
Bracket	Compatibility	Intel [®] LGA 775/1150/1151/1155/1156/1366/2011/2011-3 AMD [®] AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1/FM2/FM2+
Fan	Dimension	120 x 120 x 25 mm
	Speed	500-1200/1600/2000 rpm \pm 10%
	Rated Voltage	12 V
	Rated Current	0.09/0.19/0.38 A
	Air Flow	27.7~58.3/75.5/96.0 CFM 47.1~99.1/128.3/163.1 m ³ /h
	Static Pressure	0.4~1.3/2.4/3.0 mm-H ₂ O
	Noise Level	16~23/30/35 dBA
Connector	4 pin PWM	

*Some MB put the capacitors around the boarder of CPU bracket, please carefully install the cooler on can avoid the mechanical interference.


Part list



A Cooler x 1



B Fan x 2



C Back Plate x 1



D Position Screw x 4



E Square Spacer x 1



F Stand-off x 4



G Case Screw x 8



H Fan Screw x 8




I Intel LGA 2011 Screw x 4




J Spring Screw x 4



K Insulating sheet x 4



L Intel Clip x 2




M AMD Clip x 2



N Bracket Screw x 4



O Thermal Grease x 1




P PWM Y cable x 1




Q Molex adapter x 1

Intel Installation

Step
1

- Silence mode: 500~1200 rpm
- Performance mode: 500~1600 rpm
- OverClocking mode: 500~2000 rpm


- EN** Choose your desired max. fan speed by adjusting the speed control at the fan hub.
- DE** Wählen Sie die gewünschte Maximaldrehzahl des Lüfters über den kleinen Regler an der Lüfternabe.
- FR** Déterminez la vitesse de rotation maximale du ventilateur en réglant le dispositif central.
- IT** Selezionare la velocità massima della ventola attraverso il regolatore di velocità nella parte posteriore della ventola
- ES** Seleccione la velocidad máxima del ventilador a través del control de velocidad en la parte trasera del ventilador
- PL** Według wymagań systemu wybierz maksymalną prędkość wentylatora za pomocą małego przełącznika z tyłu wentylatora.
- TW** 於扇框中心控制鈕選擇PWM風扇所需最高轉速
- CN** 在扇框中心設有PWM風扇調速開關，可自由調整風扇轉速
- JP** ファン中心部分に搭載されているスイッチで、お好みに合った回転範囲を選択して下さい。
- KR** 팬 허브에서 속도 조정 장치를 조절하여 원하는 최대 팬 속도를 선택하십시오.
- ID** Pilih kecepatan kipas yg anda inginkan dengan menyesuaikan kontrol kecepatan pada fan hub.
- RU** Выберите скорость вращения вентилятора маленьким переключателем на обратной стороне вентилятора.
- IR** حداکثر سرعت فن که مورد نظرتان است انتخاب نمایید



- EN** Attach the fan and the radiator to the chassis
- DE** Schrauben Sie den Lüfter und den Radiator am Gehäuse fest.
- FR** Fixez le ventilateur et le radiateur sur le châssis
- IT** Fissare la ventola e il radiatore al case
- ES** Fijar el ventilador y el radiador a la caja
- PL** Zamontuj wentylator i radiator na obudowie komputerowej.
- TW** 安裝風扇及散熱排於機殼
- CN** 将风扇以及散热排安装在机箱上
- JP** ファンをラジエーターに設置してケースに取り付けて下さい。
- KR** 팬과 방열기를 PC 케이스에 부착하십시오.
- ID** Pasang kipas dan radiator ke casing
- RU** Закрепите вентилятор и радиатор на корпусе.
- IR** فن و رادیاتور را به کیس متصل نمایید.


Step
3-1

* LGA775/1150/1151/1155/1156/1366



- EN** Insert the position screw into the appropriate hole on the back plate for your CPU socket.
- DE** Drehen Sie die Montageschrauben in die zu Ihrem Sockel passende Bohrung in der Backplate.
- FR** Insérez la vis de fixation à l'emplacement prévu sur la plaque arrière de votre CPU
- IT** Inserire le viti di montaggio nel foro appropriato nella piastra posteriore per il socket della vostra CPU.
- ES** Inserte los tornillos de montaje en el agujero correspondiente en la placa trasera del socket de la CPU.
- PL** W zależności od platformy procesora wkręć śruby dystansowe w odpowiednie otwory na płycie mocującej (Backplate).
- TW** 依系統CPU腳位將定位螺絲固定於背板相對應孔位
- CN** 根据系统CPU针脚，将定位螺丝固定在背板相应孔位
- JP** CPUソケットに合ったバックプレートと専用ネジをお使いください。
- KR** CPU 소켓 설치를 위해 백 플레이트를 적절한 홀에 위치 후 나사를 이용해 고정해 주십시오.
- ID** Posisikan sekrup pada lubang yang sesuai di back plate untuk socket CPU anda
- RU** Установите винты для крепёжной пластины в соответствующие отверстия для вашего процессора.
- IR** پیچ position screw را با توجه به سوکت پردازنده در back plate قرار دهید


* LGA775




- EN** Notice: For LGA775, please place the square spacer on the central hole of the back plate.
- DE** Bitte beachten Sie: Für LGA775-Plattformen muss ein zusätzlicher Unterlegrahmen über die Backplate-Öffnung gelegt werden.
- FR** Remarque: pour LGA775, veuillez placer l'entretoise carré sur le trou central situé sur la plaque arrière
- IT** Attenzione: per LGA775, sistemare il distanziatore sul foro centrale della piastra posteriore.
- ES** Atención: para LGA775, coloque el espaciador en el agujero central de la placa posterior.
- PL** Uwaga: Platformy LGA775 wymagają dodatkową podkładkę. Umieść podkładkę nad otwór w płycie mocującej (Backplate).
- TW** 注意：若為LGA775腳位，請預先將方形墊片置於背板中央孔位
- CN** 注意：如系統使用的CPU為LGA775針，請預先將方形吊盤置於背板中央孔位
- JP** 注意:LGA775の場合、四角スペーサーをバックプレートの中心に取り付けて下さい。
- KR** 주의 : LGA775 소켓 사용시 스퀘어 스페이스를 백 플레이트의 중앙에 위치시키십시오.
- ID** Perhatian : untuk LGA 775, tempatkan spacer persegi pada tengah lubang di back plate
- RU** Внимание: Если у вас процессор Intel LGA775, пожалуйста, положите квадратную прокладку на центральное отверстие крепёжной пластины.
- IR** توجه: برای LGA775 لطفاً قطعه square spacer را در حفره وسط back plate قرار دهید

Step
4-1


* LGA775/1150/1151/1155/1156/1366




- EN** Install the Intel back plate on to the back of motherboard; fix the back plate with the stand-off
- DE** Befestigen Sie die Intel-Backplate auf der Mainboard-Rückseite. Schrauben Sie die Backplate mit den zugehörigen Abstandshaltern fest.
- FR** Installez la plaque arrière Intel sous la carte-mère à l'aide des vis du support
- IT** Installare la piastra posteriore Intel nella parte posteriore della scheda madre; fissare la piastra posteriore con il montante
- ES** Instalar la placa posterior Intel en la parte posterior de la placa madre, fijar la placa posterior con el tornillo de pilar.
- PL** Umieścić płytę mocującą pod płytą główną i wkręcić za pomocą nakrętek mocujących.
- TW** 將Intel強化背板以套筒固定於主板背面
- CN** 將Intel強化背板以套筒固定于主板背面
- JP** Intel用バックプレートをマザーボードの裏側に配置し、専用ネジで固定して下さい。
- KR** Intel 백 플레이트를 마더보드 후면에 설치하십시오. 백 플레이트를 지지대로 고정합니다.
- ID** Pasang back plate intel pada bagian belakang motherboard, kencangkan back plate dengan stand off
- RU** Установите крепёжную пластину «Intel» на материнской плате, затем закрепите крепёжную пластину с помощью винтов
- IR** . صفحه مخصوص پشت مادربرد را در پشت مادربرد نصب نمایید (با استفاده از stand-off).




- EN** Tighten the Intel LGA 2011 screw to the motherboard
- DE** Schrauben Sie die Backplate mit den passenden LGA2011-Abstandshaltern am Mainboard fest.
- FR** Serrez la vis du support Intel LGA2011 à la carte-mère
- IT** Fissare i montanti per Intel LGA 2011 alla scheda madre
- ES** Fije los tornillos de pilar para Intel LGA 2011 a la placa madre
- PL** Przykręć płytę mocującą za pomocą przeznaczonych do platformy LGA2011 nakrętek dystansowych.
- TW** 將LGA2011螺絲固定於主板上
- CN** 將LGA2011螺絲固定在主板的相应位置上
- JP** Intel LGA 2011の場合、2011専用ネジを使用しバックプレートをマザーボードに固定して下さい。
- KR** Intel LGA 2011 지지대를 마더보드에 고정하십시오.
- ID** Kencangkan Intel LGA 2011 sekrup ke motherboard
- RU** Затяните гайки «Intel LGA 2011» на материнской плате.
- IR** پیچ مربوط به LGA 2011 به مادربرد محکم کنید

Step
5


- EN** Apply the thermal grease evenly on the CPU surface
- DE** Verteilen Sie gleichmäßig eine dünne Schicht Wärmeleitpaste auf der CPU-Oberfläche.
- FR** Appliquez une couche uniforme de pâte thermique sur la surface du CPU
- IT** Applicare in modo uniforme la pasta termica sulla superficie della CPU
- ES** Aplicar de forma uniforme la pasta térmica en la superficie de la CPU
- PL** Nałóż równomiernie cienką warstwę pasty termoprzewodzącej na metalową osłonę na procesorze.
- TW** 將散熱膏均勻的塗抹於CPU表面
- CN** 请在CPU表面均与涂抹散热硅脂
- JP** サーマルグリスをCPUの表面に均一になるよう薄く塗って下さい。
- KR** CPU 표면에 그리스를 평평히 퍼 바르십시오.
- ID** Oleskan secara merata thermal pasta ke permukaan CPU
- RU** Нанесите термопасту равномерно на поверхность процессора.
- IR** خمیر حرارتی را بر روی سطح پردازنده پخش نمایید.

Step
6

- EN** Remove the protect film from the cold-plate
- DE** Entfernen Sie die Schutzfolie von der Kühlplatte der Pumpe.
- FR** Retirez le film protecteur de la plaque-froide
- IT** Rimuovere la pellicola di protezione dalla piastra di raffreddamento
- ES** Quite la película de protección del bloque de refrigeración
- PL** Zdjąć folię ochronną z bloku wodnego.
- TW** 取下水冷頭保護貼膜
- CN** 使用时请将水冷头保护贴膜取下
- JP** コールドプレートの保護フィルムを外して下さい。
- KR** 콜드 플레이트의 보호 필름을 제거하십시오.
- ID** Lepaskan pita pelindung dari plat pendingin
- RU** Пожалуйста, удалите защитную крышку с охлаждающей пластины
- IR** صفحه محافظ را از زیر سطح بلاک-پمپ جدا کنید

Step
7

- EN** Place the pump on the CPU and tighten the spring screws until all four corners are secured
- DE** Platzieren Sie die Pumpe auf der CPU und drehen Sie die Federschrauben fest bis alle vier Seiten fixiert sind.
- FR** Placez la pompe sur le CPU et serrez les vis à ressort jusqu'à ce que les quatre coins soient bien fixés
- IT** Posizionare la pompa sulla CPU e fissare le viti fino a che tutti e quattro gli angoli siano fissati.
- ES** Coloque la bomba en la CPU y apriete los tornillos hasta que las cuatro esquinas estén fijadas.
- PL** Umieść pompę na procesorze i przykręć wszystkie cztery śrubki sprężyste.
- TW** 將水泵至於CPU上並鎖緊四邊彈簧螺絲
- CN** 將水泵置于CPU上并确认四边的彈簧螺絲拧紧
- JP** 専用ネジを使用して水冷ポンプをCPUの上に固定して下さい。
- KR** CPU 에 펌프를 놓고 펌프의 네 코너가 단단히 고정 될 때까지 스프링 나사를 고정하십시오.
- ID** Tempatkan pompa pada CPU dan kencangkan keempat sekrup sampai keempat sudut aman
- RU** Установите насос на процессоре и затяните все 4 гайки.
- IR** پمپ را بر روی پردازنده قرار دهید و پیچهای فنری را محکم کنید تا هر چهارتای آنها سفت شود

Step
8


EN Connect the pump power connector to the motherboard.
 Notice: If you recognize that your motherboard's CPU fan or PWM sockets do not provide enough voltage to power the pump, please use the included 4-pin Molex adaptor and connect the pump directly to your PSU.

DE Schließen Sie den Stromstecker der Pumpe am Mainboard an.
 Hinweis: Wenn Sie bemerken, dass die CPU-Fan- und PWM-Sockel Ihres Mainboards für den Betrieb der Pumpe eine zu geringe Spannung erreichen, schließen Sie diese bitte über den mitgelieferten 4-Pin-Molex-Adapter direkt an das Netzteil an.

FR Branchez le connecteur d'alimentation de la pompe à la carte-mère.
 Remarque: Si vous constatez que le connecteur du ventilateur CPU ou le PWM de la carte mère ne fournissent pas suffisamment de courant à la pompe, nous vous recommandons d'utiliser le câble adaptateur 4 broches Molex inclus que vous connecterez à l'alimentation.

IT Collegare il connettore di alimentazione della pompa alla scheda madre.
 Avviso: se note che il socket PWM o il socket per la ventola della CPU non forniscono una tensione sufficiente per alimentare la pompa, si prega di utilizzare l'adattatore Molex a 4 pin in dotazione e collegare la pompa direttamente alla PSU.

ES Conecte el cable de la bomba a la placa madre.
 Aviso: Si se nota que el enchufe PWM o el enchufe para el ventilador de la CPU no proporcionan suficiente voltaje para alimentar la bomba, se ruega utilizar el adaptador Molex de 4 patillas incluido y conectar la bomba directamente a la fuente de alimentación.

PL Podłącz wtyczkę do zasilania pompy do płyty głównej.
 Uwaga: Jeśli gniazda płyty głównej „CPU Fan” oraz PWM nie zapewniają wystarczającego napięcia do zasilania pompy, proszę podłączyć pompę bezpośrednio do zasilacza za pomocą 4-pinowego adaptera Molex.

TW 連接水泵電源於主板
 注意：為確保水泵維持長時間全速運轉，若您主機板上的CPU風扇或PWM插座未能提供足夠電壓驅動水泵時，建議您使用內附4pin轉接線連接至電源供應器，以達到產品最佳效能

CN 请将水泵电源与主板相应供电口连接
 注意：为确保水泵能长时间全速运转，若您主板上的CPU风扇或者PWM接口不能提供足够电压带动水泵，建议使用内附4pin转接线连接至电源，以达到产品最佳效能。




JP 水冷ポンプのコネクターをマザーボードに接続して下さい。
 注意：ご使用のマザーボードのCPUファンコネクターまたはPWMファンコネクターがポンプに十分な電圧を供給しない場合は、付属の4-pin Molex変換アダプターをご使用いただき、電源ユニットに直接ポンプを接続してください。

KR 펌프 전원 커넥터를 마더보드에 연결하십시오.
 주의사항 : 메인보드 CPU Fan 또는 PWM 소켓에 연결했을 시 충분한 전압을 펌프로 제공을 하지 못하면, 별도로 제공한 4핀 Molex 케이블을 이용하여 파워서플라이에 직접연결하십시오.

ID Hubungkan konektor daya pompa ke motherboard.
 Catatan: jika anda menyadari socket power cpu fan atau pwm motherboard anda, tidak bisa memberikan daya yang cukup untuk pompa watercooling, silahkan menggunakan 4pin molex adaptor dan sambungkan langsung ke power PSU.


RU Пожалуйста, подключите разъем питания насоса к материнской плате.
 Примечание: Если Вы заметили, что разъем материнской платы выдаёт низкое напряжение для работы насоса, пожалуйста, подключите насос с помощью прилагаемого 4-контактного Molex адаптера непосредственно к блоку питания.

IR قیش برق پمپ را به مادر برد متصل نمایند
 توجه: اگر تشخیص دادید که سوکت برق فن پردازنده یا برق PWM روی مادر برد و تکتال مناسب برای کار پمپ را تامین نمیکند، لطفاً از تبدیل چهارپین پمپ که در جعبه قرار دارد برای اتصال مستقیم به پاور استفاده کنید.

Step
9

- EN** Connect the fan connector to the motherboard
- DE** Schließen Sie den 4-Pin-PWM-Stecker des Lüfters am Mainboard an.
- FR** Branchez le connecteur du ventilateur à la carte-mère
- IT** Collegare il connettore della ventola alla scheda madre
- ES** Conecte el conector del ventilador a la placa madre
- PL** Podłącz wtyczkę 4-pin PWM wentylatora do płyty głównej.
- TW** 連接風扇電源於主板
- CN** 请将风扇电源与主板上的相应供电口连接
- JP** ファンコネクタをマザーボードに接続して下さい。
- KR** 팬 커넥터를 마더보드에 연결하십시오.
- ID** Hubungkan konektor kipas ke motherboard
- RU** Пожалуйста, подключите разъем вентилятора к материнской плате.
- IR** فیش فن را به مادربرد متصل نمایید.



AMD Installation

Step
1

- Silence mode: 500~1200 rpm
- Performance mode: 500~1600 rpm
- OverClocking mode: 500~2000 rpm

- EN** Choose your desired max. fan speed by adjusting the speed control at the fan hub.
- DE** Wählen Sie die gewünschte Maximaldrehzahl des Lüfters über den kleinen Regler an der Lüfternabe.
- FR** Déterminez la vitesse de rotation maximale du ventilateur en réglant le dispositif central.
- IT** Selezionare la velocità massima della ventola attraverso il regolatore di velocità nella parte posteriore della ventola
- ES** Seleccione la velocidad máxima del ventilador a través del control de velocidad en la parte trasera del ventilador
- PL** Według wymagań systemu wybierz maksymalną prędkość wentylatora za pomocą małego przełącznika z tyłu wentylatora.
- TW** 於扇框中心控制鈕選擇PWM風扇所需最高轉速
- CN** 在扇框中心設有PWM風扇調速開關，可自由調整風扇轉速
- JP** ファン中心部分に搭載されているスイッチで、お好みに合った回転範囲を選択して下さい。
- KR** 팬 허브에서 속도 조정 장치를 조절하여 원하는 최대 팬 속도를 선택하십시오.
- ID** Pilih kecepatan kipas yg anda inginkan dengan menyesuaikan kontrol kecepatan pada fan hub.
- RU** Выберите скорость вращения вентилятора маленьким переключателем на обратной стороне вентилятора.
- IR** حداکثر سرعت فن که مورد نظرتان است انتخاب نمایید

Step
2



AMD

EN Attach the fan and the radiator to the chassis

DE Schrauben Sie den Lüfter und den Radiator am Gehäuse fest.

FR Fixez le ventilateur et le radiateur sur le châssis

IT Fissare la ventola e il radiatore al case

ES Fijar el ventilador y el radiador a la caja

PL Zamontuj wentylator i radiator na obudowie komputerowej.

TW 安裝風扇及散熱排於機殼

CN 将风扇以及散热排安装在机箱上


JP ファンをラジエーターに設置してケースに取り付けて下さい。

KR 팬과 방열기를 PC 케이스에 부착하십시오.

ID Pasang kipas dan radiator ke casing

RU Закрепите вентилятор и радиатор на корпусе.


IR فن و رادیاتور را به کیس متصل نمایید

Step
3

AMD

- EN** Remove the preinstalled Intel clip and install the AMD clip to the pump
- DE** Entfernen Sie die vorinstallierten Halterungen für Intel-Plattformen und montieren Sie die AMD-Halterungen an der Pumpe
- FR** Enlevez les clips Intel pré-installés et fixez les clips AMD à la pompe.
- IT** Rimuovere il clip Intel preinstallato e installare il clip AMD alla pompa
- ES** Quitar el clip Intel preinstalado e instalar el clip AMD a la bomba.
- PL** Zdjąć przeznaczone do procesorów Intel wsporniki mocujące i zamontuj wsporniki mocujące do procesorów AMD.
- TW** 移除預裝Intel扣具後安裝AMD支架於泵浦
- CN** 移除预装Intel扣具后安装AMD支架于泵浦
- JP** 元々取り付けられていたアダプタを外し、AMD用アダプタを取り付けてください。
- KR** 이미 설치된 Intel용 클립을 제거하고 AMD 용 클립을 펌프에 설치하십시오
- ID** Lepaskan clip intel yang sudah terpasang pada pompa dan gunakan clip amd pada pompa.
- RU** Удалите предустановленное крепление «Intel» и установите «AMD» крепление к насосу.
- IR** بست مربوط به اینتل را از پمپ جدا کرده و بست مناسب AMD را بر پمپ قرار دهید

Step
4-1



EN Stick the insulating sheet on the appropriate position.

DE Legen Sie die Entkopplungsplatten an die vorgesehenen Stellen auf der Backplate.

FR Collez la feuille d'isolation sur la position appropriée

IT Attaccare il foglio isolante nella posizione appropriata

ES Pegue la hoja aislante en la posición adecuada

PL Umieść podkładki do tłumienia drgań na odpowiednich miejscach płyty mocującej (Backplate)

TW 黏貼絕緣片於背板相對位置

CN 黏貼絕緣片于背板相对位置


JP 絶縁シートを適切な位置に貼り付けて下さい。

KR 절연지를 적절한 위치에 부착하십시오.

ID Tempelkan lembar insulating pada posisi yang sesuai


RU Наклейте изоляционную прокладку на соответствующую позицию

IR ورق های عایق را در محل مناسب بچسبانید


Step
4-2

AMD

- EN** Place the square spacer on the central hole of the back plate. Insert the position screw into the appropriate hole on the back plate for your CPU socket.
- DE** Legen Sie den Unterlegrahmen über die Backplate-Öffnung. Drehen Sie die Montageschrauben in die zu Ihrem Sockel passende Bohrung in der Backplate.
- FR** Veuillez placer l'entretoise carré sur le trou central situé sur la plaque arrière. Insérez la vis de fixation à l'emplacement prévu sur la plaque arrière de votre CPU
- IT** Sistemare il distanziatore sul foro centrale della piastra posteriore. Inserire le viti di montaggio nel foro appropriato nella piastra posteriore per il socket della vostra CPU
- ES** Coloque el espaciador en el agujero central de la placa posterior. Inserte los tornillos de montaje en el agujero correspondiente en la placa trasera del socket de la CPU
- PL** Umieść podkładkę nad otwór w płycie mocującej (Backplate). W zależności od platformy procesora wkręć śruby dystansowe w odpowiednie otwory na płycie mocującej (Backplate).
- TW** 將方形墊片置於背板中央孔位，依系統CPU腳位將定位螺絲固定於背板相對應孔位。
- CN** 将方形吊盘置于背板中央孔位，根据系统CPU针脚将定位螺丝固定在背板相应孔位。
- JP** 四角スペーサーをバックプレートの中心に取り付けて下さい。CPUソケットに合ったバックプレートと専用ネジをお使いください。
- KR** 스퀘어 스페이스를 백 플레이트의 중앙에 위치시키십시오. CPU 소켓 설치를 위해 백 플레이트를 적절한 홀에 위치 후 나사를 이용해 고정해 주십시오.
- ID** Tempatkan spacer persegi pada tengah lubang di back plate. Posisikan sekrup pada lubang yang sesuai di back plate untuk socket CPU anda
- RU** Пожалуйста, положите квадратную прокладку на центральное отверстие крепёжной пластины. Установите винты для крепёжной пластины в соответствующие отверстия для вашего процессора.
- IR** قطعه square spacer را در حفره وسط back plate قرار دهید. پیچ position screw را با توجه به سوکت پردازنده در back plate قرار دهید




- EN** Install the AMD back plate on to the back of motherboard; fix the back plate with the stand-off
- DE** Befestigen Sie die AMD-Backplate auf der Mainboard-Rückseite. Schrauben Sie die Backplate mit den zugehörigen Abstandshaltern fest.
- FR** Installez la plaque arrière AMD sous la carte-mère à l'aide des vis du support
- IT** Installare la piastra posteriore AMD nella parte posteriore della scheda madre; fissare la piastra posteriore con il montante
- ES** Instalar la placa posterior AMD en la parte posterior de la placa madre, fijar la placa posterior con el tornillo de pilar.
- PL** Umieścić płytę mocującą pod płytą główną i wkręcić za pomocą nakrętek mocujących.
- TW** 將AMD強化背板以套筒固定於主板背面
- CN** 將AMD強化背板以套筒固定于主板背面
- JP** AMD用バックプレートをマザーボードの裏側に配置し、専用ネジで固定して下さい。
- KR** AMD 백 플레이트를 마더보드 후면에 설치하십시오. 백 플레이트를 지지대로 고정합니다.
- ID** Pasang back plate AMD pada bagian belakang motherboard, kencangkan back plate dengan stand off
- RU** Установите крепёжную пластину «AMD» на материнской плате, затем закрепите крепёжную пластину с помощью винтов
- IR** صفحه مخصوص پشت مادربرد AMD را در پشت مادربرد نصب نمایید


Step
6

- EN** Apply the thermal grease evenly on the CPU surface
- DE** Verteilen Sie gleichmäßig eine dünne Schicht Wärmeleitpaste auf der CPU-Oberfläche.
- FR** Appliquez une couche uniforme de pâte thermique sur la surface du CPU
- IT** Applicare in modo uniforme la pasta termica sulla superficie della CPU
- ES** Aplicar de forma uniforme la pasta térmica en la superficie de la CPU
- PL** Nałóż równomiernie ciekłą warstwę pasty termoprzewodzącej na metalową osłonę na procesorze.
- TW** 將散熱膏均勻的塗抹於CPU表面
- CN** 请在CPU表面均匀涂抹散热硅脂
- JP** サーマルグリスをCPUの表面に均一になるよう薄く塗って下さい。
- KR** CPU 표면에 그리스를 평평히 펴 바르십시오.
- ID** Oleskan secara merata thermal pasta ke permukaan CPU
- RU** Нанесите термопасту равномерно на поверхность процессора.
- IR** خمیر حرارتی را بر روی سطح پردازنده پخش نمایید.


Step
7






- EN** Remove the protect film from the cold-plate
- DE** Entfernen Sie die Schutzfolie von der Kühlplatte der Pumpe.
- FR** Retirez le film protecteur de la plaque-froide
- IT** Rimuovere la pellicola di protezione dalla piastra di raffreddamento
- ES** Quite la película de protección del bloque de refrigeración
- PL** Zdjąć folię ochronną z bloku wodnego.
- TW** 取下水冷頭保護貼膜
- CN** 使用时请将水冷头保护贴膜取下
- JP** コールドプレートの保護フィルムを外して下さい。
- KR** 쿨드 플레이트의 보호 필름을 제거하십시오.
- ID** Lepaskan pita pelindung dari plat pendingin
- RU** Пожалуйста, удалите защитную крышку с охлаждающей пластины
- IR** صفحه محافظ را از زیر سطح بلاک-پمپ جدا کنید



- EN** Place the pump on the CPU and tighten the spring screws until all four corners are secured
- DE** Platzieren Sie die Pumpe auf der CPU und drehen Sie die Federschrauben fest bis alle vier Seiten fixiert sind.
- FR** Placez la pompe sur le CPU et serrez les vis à ressort jusqu'à ce que les quatre coins soient bien fixés
- IT** Posizionare la pompa sulla CPU e fissare le viti fino a che tutti e quattro gli angoli siano fissati.
- ES** Coloque la bomba en la CPU y apriete los tornillos hasta que las cuatro esquinas estén fijadas.
- PL** Umieść pompę na procesorze i przykręć wszystkie cztery śrubki sprężyste.
- TW** 將水泵至於CPU上並鎖緊四邊彈簧螺絲
- CN** 將水泵置于CPU上并确认四边的弹簧螺丝拧紧
- JP** 専用ネジを使用して水冷ポンプをCPUの上に固定して下さい。
- KR** CPU 에 펌프를 놓고 펌프의 네 코너가 단단히 고정 될 때까지 스프링 나사를 고정하십시오.
- ID** Tempatkan pompa pada CPU dan kencangkan keempat sekrup sampai keempat sudut aman
- RU** Установите насос на процессоре и затяните все 4 гайки.
- IR** پمپ را بر روی پردازنده قرار دهید و پیچهای فنری را محکم کنید تا هر چهارتای آنها سفت شود



- EN** Connect the pump power connector to the motherboard.
 Notice: If you recognize that your motherboard's CPU fan or PWM sockets do not provide enough voltage to power the pump, please use the included 4-pin Molex adaptor and connect the pump directly to your PSU.
- DE** Schließen Sie den Stromstecker der Pumpe am Mainboard an.
 Hinweis: Wenn Sie bemerken, dass die CPU-Fan- und PWM-Sockel Ihres Mainboards für den Betrieb der Pumpe eine zu geringe Spannung erreichen, schließen Sie diese bitte über den mitgelieferten 4-Pin-Molex-Adapter direkt an das Netzteil an.
- FR** Branchez le connecteur d'alimentation de la pompe à la carte-mère.
 Remarque : Si vous constatez que le connecteur du ventilateur CPU ou le PWM de la carte mère ne fournissent pas suffisamment de courant à la pompe, nous vous recommandons d'utiliser le câble adaptateur 4 broches Molex inclus que vous connecterez à l'alimentation.
- IT** Collegare il connettore di alimentazione della pompa alla scheda madre.
 Avviso: se notate che il socket PWM o il socket per la ventola della CPU non forniscono un tensione sufficiente per alimentare la pompa, si prega di utilizzare l'adattatore Molex a 4 pin in dotazione e collegare la pompa direttamente alla PSU.
- ES** Conecte el cable de la bomba a la placa madre.
 Aviso: Si se nota que el enchufe PWM o el enchufe para el ventilador de la CPU no proporcionan suficiente voltaje para alimentar la bomba, se ruega utilizar el adaptador Molex de 4 patillas incluido y conectar la bomba directamente a la fuente de alimentación.
- PL** Podłącz wtyczkę do zasilania pompy do płyty głównej.
 Uwaga: Jeśli gniazda płyty głównej „CPU Fan” oraz PWM nie zapewniają wystarczającego napięcia do zasilania pompy, proszę podłączyć pompę bezpośrednio do zasilacza za pomocą 4-pinowego adaptera Molex.
- TW** 連接水泵電源於主板
 注意: 為確保水泵維持長時間全速運轉, 若您主機板上的CPU風扇或PWM插座未能提供足夠電壓驅動水泵時, 建議您使用內附4pin轉接線連接至電源供應器, 以達到產品最佳效能
- CW** 请将水泵电源与主板相应供电口连接
 注意: 您使用的 motherboard 的 CPU 风扇或者 PWM 接口不能提供足够电压带动水泵, 建议使用内附 4pin 转接线连接至电源, 以达到产品最佳效能。
- JP** 水冷ポンプのコネクターをマザーボードに接続して下さい。
 注意: ご使用のマザーボードのCPUファンコネクターまたはPWMファンコネクターがポンプに十分な電圧を供給しない場合は、付属の4-pin Molex変換アダプターをご使用いただき、電源ユニットに直接ポンプを接続してください。
- KR** 펌프 전원 커넥터를 마더보드에 연결하십시오.
 주의사항 : 메인보드 CPU Fan 또는 PWM 소켓에 연결 했을 시 충분한 전압을 펌프로 제공을 하지 못하면, 별도로 제공한 4핀 Molex 케이블을 이용하여 파워서플라이에 직접연결 하십시오.
- ID** Hubungkan konektor daya pompa ke motherboard.
 Catatan : jika anda menyadari socket power cpu fan atau pwm motherboard anda, tidak bisa memberikan daya yang cukup untuk pompa watercooling, silahkan menggunakan 4pin molex adaptor dan sambungkan langsung ke power PSU.
- RU** Пожалуйста, подключите разъем питания насоса к материнской плате.
 Примечание: Если Вы заметили, что разъем материнской платы выдаёт низкое напряжение для работы насоса, пожалуйста, подключите насос с помощью прилагаемого 4-контактного Molex адаптера непосредственно к блоку питания.
- IR** فیش برق پمپ را به مادر برد متصل نمایید
 توجه : اگر تشخیص دادید که سوکت برق فن پردازنده یا برق PWM روی مادربرد ولتاژ مناسب برای کار پمپ را تامین نمیکند, لطفاً از تبدیل چهارپین پاور که در جعبه قرار دارد برای اتصال مستقیم به پاور استفاده کنید.

Step
10

- EN** Connect the fan connector to the motherboard
- DE** Schließen Sie den 4-Pin-PWM-Stecker des Lüfters am Mainboard an.
- FR** Branchez le connecteur du ventilateur à la carte-mère
- IT** Collegare il connettore della ventola alla scheda madre
- ES** Conecte el conector del ventilador a la placa madre
- PL** Podłącz wtyczkę 4-pin PWM wentylatora do płyty głównej.
- TW** 連接風扇電源於主板
- CN** 请将风扇电源与主板上的相应供电口连接
- JP** ファンコネクターをマザーボードに接続して下さい。
- KR** 팬 커넥터를 마더보드에 연결하십시오.
- ID** Hubungkan konektor kipas ke motherboard
- RU** Пожалуйста, подключите разъем вентилятора к материнской плате.
- IR** فیش فن را به مادربرد متصل نمایید.



LIQMAX II 120S

ALL-IN-ONE LIQUID CPU COOLER

© 2014 Enermax Technology Corporation. All rights reserved. Technical changes, printing errors and mistakes excepted.

User's Manual